

# Service Bulletin

MOTOCR	
NUMMER	: 2422
DATO	: 15-09-2022
SIDE	: 1 AF 1

EMNE	: Udskiftning af bagbremseankerplade
MODEL	: MOTOCR E-COMET 30/45
REFERENCE	:

## Udskiftning af bagbremseankerplade E.COMET

Vi har desværre set køretøjer, hvor bremseankerpladen på bagbremsen er revnet/knækket under kørsel. Dette skyldes for svag konstruktion.

Vi har modtaget forstærkede bremseankerplader fra fabrikken. Varenr. CR43120AFE69000

Vi beder jer derfor udskifte bremseankerpladen på alle solgte køretøjer, når scooteren er inde til service eller andre reparationer.

Efter udført arbejde udfyldes en reklamations rapport.

Ny forstærket version varenr. CR43120AFE69000



# MOTOCR

C. REINHARDT AS  
SERVICEAFDELINGEN