

# Service Bulletin

MOTO CR	
NUMMER	: 0621
DATO	: 12-10-2021
SIDE	: 1 AF 1

EMNE	: Radiostøjdæmpet tændrør CR7HSA
MODEL	: Alle modeller
REFERENCE	: CR7HSA

## Anvend kun CR7HSA på alle MotoCR modeller

Vi har konstateret at specielt EU5 modellens motorstyring kan blive negativt påvirket af forkert type tændrør. Til eksempel er et C7HSA tændrør ikke radiostøjdæmpet. Denne interferens kan forårsage at scooteren pludselig går ud og kan have svært ved at gå i tomgang. Efter et stykke tid kan scooteren starte igen.

"R" i betegnelsen på tændrøret viser om tændrøret er radiostøjdæmpet (Eks. **CR7HSA**)

## Brug kun CR7HSA



# MOTO CR