


	位置 POSITION	线色 COLOUR	功能 FUNCTION	
DISPLAY 仪表	1	黑色 BLACK	电源负极GND- POWER SUPPLY CATHODEGND	GND
	2	棕色 BROWN	左转向+12V TURN LEFT+ 12V	
	3	黄色 YELLOW	右转向+12V TURN RIGHT+ 12V	
	4	白色 WHITE	近光灯+12V LOW BEAM LAMP+ 12V	
	5	绿色 GREEN	仪表一线通 DISPALY COMMUNICATION	POTOCOL
	6	红色 RED	电源正极+48v POWER SUPPLY POSITIVE	
	7	蓝色 BLUE	远光灯+12V HIGH BEAMS+ 12V	
一键启动 ONE-CLICK START	1	红色 RED	电源线 POWER CORD	
	2	蓝色 BLUE	开关线 SWITCHING LINE	
	3	黑色 BLACK	地 GROUND	



技术要求:

- 1.所有使用材料环保,符合ROHS要求;
- 2.外壳无色差、毛边、缺料、压痕、裂纹、碎裂等不良;
- 3.线材无色差、刮伤等不良;

[illegible]