

Service Bulletin

TCS_CT_F-2019010	
REV	: A
DATO	: 29-08-2019
SIDE	: 1 af 1

ÄMNE	: Tankdæksel
MODEL	: FANTIC TL50 Motard Performance/Casa
REFERENCE	: Kontrol og udskiftning af tankdæksel

Forbedring af tankdæksel

Der kan forekomme problemer med tankdækslet på nævnte modeller. Det kan være besværligt at skrue dækslet på, og der skal bruges uforholdsmæssig stor kraft for at skrue det af og på.

For at forebygge problemet har Fantic, fra og med maj 2019 produktion, forbedret dækslet med en ekstra tætningsring.

På køretøjer produceret tidligere end maj 2019 skal det nye dæksel monteres af forhandler.

Venligst kontroller køretøjer i butikken, samt køretøjer der kommer ind til service. Delen bestilles på www.crb2b.dk Reservedelsnummer: **MF05413005**

Husk at indsende reklamationsrapport.

Med venlig hilsen

Serviceafdelingen

The logo for FANTIC, featuring the word "FANTIC" in a bold, italicized, red sans-serif font.

C. REINHARDT AS
SERVICEAFDELINGEN