

Service Bulletin

MotoCR Comet	
NUMMER	: MO20-001
DATO	: 23-03-2020
SIDE	: 1 AF 1

EMNE	: Manglende emblem front - E10 benzin - servicebog
MODEL	: MotoCR Comet
REFERENCE	:

Montering af CR logo samt E10 mærke

Fabrikken havde ved produktionsstart desværre modtaget forkerte emblemer til vores scootere. Vi sender det korrekte emblem med denne meddelelse og beder jer montere dette ved udpakning.

Det samme gør sig gældende for emblem ved benzinpåfyldning. Fjern venligst eksisterende orange E5 mærke og monter nyt E10 mærke. Alle MotoCR modeller kan køre på E10 benzin.

Servicebog til alle MotoCR køretøjer skal bestilles på vores webshop med varenummeret: CRSERVICEBOG. Bøgerne leveres u/b.



På forhånd tak

Serviceafdelingen