

Service Info

MOTOCR_T-REX	
NUMMER	: 01
DATUM	: 22-11-2019
SIDA	: 1 AV 1

ÄMNE	: Information
MODELL	: MotoCR
REFERENCE	:

Blinkers / Varningsblinkers

När man blinkar åt ett håll och sedan direkt blinkar åt andra hållet UTAN att först trycka in knappen på blinkersreglaget aktiveras varningsblinkers, detta är ett krav enligt EU-direktiv. Vad som blir viktigt är att informera brukare av fordonet att man måste ALLTID trycka in knappen innan man bytar riktning på blinkersomkopplaren så att man inte av misstag aktiverar varningsblinkers.

Kontroll oljenivå i motor

Då alla våra MotoCR bränsledrivna fordon nu har en 4-takts motor, vill vi bara passa på att uppmärksamma om vikten av att kontrollera oljenivån i motorn regelbundet inte bara vid servicetillfällen.

Serviceintervaller

Viktigt att tänka på är att 1:a servicetillfället är redan vid 50mil detta för att man skall få ett bekymmersfritt ägande, vi vill också påpeka vikten av att inte slarva med ventilkontroll/justering så att inte garantin bortfaller.

Med vänlig hälsning

Serviceavdelningen

MOTOCR

C. REINHARDT AB
SERVICEAVDELNINGEN