

Service Bulletin

	PGO
NUMMER	: PG10-001
DATO	: 12-08-2010
SIDE	: 1 AF 1

EMNE	: Fejlvisning på benzin måler.
MODEL	: HOT50/BIG MAX/PMX
REFERENCE	: Varenummer P2521-70000-01

Problem: Svømmeren på brændstoftankmåleren kan på nogle køretøjer være monteret for stramt. Svømmeren kan derfor ikke følge benzin standen i tanken og bliver derved ved med at vise fuld tank selv med halvtom eller tom tank. Den falder måske pludselig ned og viser korrekt efter at man har kørt over et bump eller lignende. Måske følger den ikke med benzinstanden op efter tankning.

Afhjælpning: Tankmåleren afmonteres og den lille låseskive på svømmer armen (markeret med rød pil på billeder) løsnes lidt med en lille skruetrækker, hvormed armen får mere frigang og kan bevæges op og ned uden modstand.

