

# Service Bulletin

MOTOCR	
NUMMER	: 0521
DATO	: 12-10-2021
SIDE	: 1 AF 1

EMNE	: Kronrørslejer
MODEL	: HOT50 / BIG MAX
REFERENCE	: 2021 modeller EU5

## Kontrol og efterspænding af kronrørslejer

Kronrørslejer skal, som nævnt i serviceskemaet, kontrolleres, justeres og efterspændes ved hvert serviceinterval.

Da vi i mange tilfælde har konstateret meget slør i kronrørslejer allerede ved første eftersyn skal der allerede ved klargøring af scooteren kontrolleres kronrørslejer, samt efterspændes kontramøtrikken i toppen.

Dette gælder for modellerne HOT50, HOT 50 Naked og BIG MAX

## **Husk: Kontroller kronrørslejer og efterspænd kontramøtrik ved klargøring af ny scooter**

Vi arbejder sammen med fabrikken for at ændre deres procedure ved justering af kronrørslejer og tilspænding af kontramøtrik



# MOTOCR

C. REINHARDT AS  
SERVICEAFDELINGEN