



技术要求:

1. 所有使用材料环保,符合ROHS要求;
2. 外壳无色差、毛边、缺料、压痕、裂纹、碎裂等不良;
3. 线材无色差、刮伤等不良;

								???				Yadea Technology Group Co., Ltd			
												??			
标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期					阶段标记	版本	重量 (Kg)	比例		
设计										S	A	B	C	A0	1:1
校对															
审核															
工艺															
												第 页 共 页			
												A0			